


PLAN DE TRAVAIL INOX

8 7 6 5 4 3 2 1



LED

LED

LED

PLAN DE TRAVAIL INOX

Panneaux hydrofuge

IMPÉRATIF : PERCER LE REVÊTEMENT POUR PERMETTRE LE PASSAGE D'AIR !

